








142mm

<p>MANUAL DE UTILIZARE Stimate client, vă mulțumim că ați achiziționat Termometru digital tip tetină. Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual de utilizare.</p> <p>1. Descriere</p>  <p>2. Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> Afișaj cu ecran LCD. Funcție de memorie. Testează automat temperatura și se oprește automat. Fără poluare cu mercur sau grăji referitoare la siguranță. <p>3. Specificații</p> <ul style="list-style-type: none"> Aria de măsurare: 32,0°C - 42,9°C (89,6°F - 109,2°F) Temp de măsurare: trei minute +/- un minut Exactitate temperatură: +/- 0,1°C (32,2°F) Baterie: 1.50 VDG AG3 Mod afișaj: cristale lichide LCD Memorie: afișează temperatura anterioară. Comutator temperatură: când se termină măsurarea, va suna de 10 ori. Dimensiune: 55 x 50 x 50 mm Greutate: aproximativ 16 g <p>4. Cum se utilizează?</p> <ul style="list-style-type: none"> Apăsați butonul de pornire/oprire, așteptați să apară pe afișajul LCD 188.8 pentru a vă asigura că termometrul funcționează bine și bateria este plină, apoi va afișa temperatura măsurată anterior și va activa cifra de la 37,0°C (LO°F) înalt (pădăre)°C (°F), dacă temperatura ambientală este mai mare de 32,0°C (89,6°F) va afișa direct cifra și va începe să măsoare temperatura. Dacă temperatura este mai mare de 42,9°C (109,2°F) ecranul LCD va afișa H°C (H°F). Dacă temperatura este sub 32,0°C (89,6°F) ecranul va afișa LO°C (LO°F). Când se termină procesul de testare a temperaturii ecranul LCD va afișa °C (°F) și se va opri din pădăre după ce va emite un semnal sonor de 10 ori. Când aveți rezultatul temperaturii, asigurați-vă că ați apăsat termometrul pentru a salva durata de viață a bateriei. În caz contrar, sistemul de operare va opri automat termometrul în 10 minute. Dacă măsurătorile este optată, vă rugăm să respectați procedura de mai sus pentru a începe din nou măsurarea temperaturii. <p>5. Precauții</p> <ul style="list-style-type: none"> Înainte de a măsoara temperatura, verificați mai întâi tetina. Dacă prezintă rupturi, nu trebuie să o utilizați. Nu puneți termometrul la caldura mare, nu expuneți direct în bătaia soarelui și nu lăsați să atingă vreun solvent chimic pentru a evita apariția de șuviți neașteptate. Nu încercați să demontați, să reparați sau să reasamblați termometrul. Termometrul digital tip tetină este un dispozitiv de măsurare electronic. Trebuie depărtat de copii. Termometrul digital tip tetină este conceput pentru testarea temperaturii prin introducerea în gură. Bateria este instalată și sigilată. Nu o scoateți din termometru. <p>6. Curățarea termometrului</p> <ul style="list-style-type: none"> Puneți tetina în solvent de alcool într-o secundă pentru sterilizare. Ecranul afișajului LCD poate fi curățat cu un material moale sau cu apă curată. Acest termometru are funcție de rezistență în apă. Puteți pune termometrul în apă curată pentru a spăla pur și simplu. <p>7. Garanție limitată</p> <p>Atenție: Acest termometru nu poate fi introdus în apă fierdă.</p> <p>Garanția nu acoperă defecțiunile prin utilizare necorespunzătoare sau prin epuizarea bateriei. Dacă unitatea nu funcționează în mod corespunzător din cauza unor piese defecte sau asamblării defectuoase îl vom repara gratis sau îl vom înlocui cu unul nou.</p>	<p>ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Дорогой покупатель, благодарим Вас за то, что Вы купили наше изделие – цифровой термометр-соску! Перед применением, просим внимательно прочитать инструкции применения.</p> <p>1. Описание</p>  <p>2. Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> LCD дисплей. Функция памяти. Автоматически улет температуры и автоматическое выключение. Прибор не загрязнен ртутью. <p>3. Спецификации</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват измерения температуры: 32,0°C - 42,9°C (89,6°F - 109,2°F) Время измерения: три минуты +/- одна минута Точность измерения температуры: +/- 0,1°C (32,2°F) Батарея: 1.50 VDG AG3 Вид дисплея: LCD (дисплей на жидких кристаллах) Память: Отображает предыдущие измерения температуры. Таймер: Когда измерение закончится, он прозвонит 10 раз. Размер: 55 x 50 x 50 мм. Вес: около 16 грамм <p>4. Как применять?</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажать кнопку «Включить/Выключить» (on/off), выждать, пока в окошке дисплея появится число 188.8, чтобы убедиться, что термометр работает, и батарея в хорошем состоянии, после чего на экране появится измеренная в последний раз температура, а работающая цифра 37,0°C (LO°F) активирована. Если температура окружающей среды выше 32,0°C (89,6°F), то работающая цифра появится сразу, и термометр начнет улет температуры. Если температура выше 42,9°C (109,2°F), то на экране появится надпись H°C (H°F). Если температура ниже 32,0°C (89,6°F), то на экране появится надпись LO°C (LO°F). Когда улет температуры закончен, то на экране появится надпись °C (°F), экран перестанет мигать и сыграет мелодию 10 раз. После получения результата, просим убедиться, что термометр выключен, чтобы сохранить жизнь батарее на более длительный период времени. Если не сделать этого, то термометр выключится автоматически через 10 минут. Если улет температуры закончен, просим продолжать указанные выше действия еще раз, чтобы начать измерение заново. <p>5. Предостережения</p> <ul style="list-style-type: none"> Перед измерением температуры, просим сначала проверить термометр-соску. Если каюничубуд из частей сломаны, просим не применять его. Не оставлять термометр под воздействием высокой температуры или прямого солнечного света. Предотвратить воздействие с химическими веществами, чтобы избежать неожиданных последствий. Просим термометр не разбирать и не чинить самостоятельно. Цифровой термометр-соска представляет собой элекронный измерительный прибор. Просим хранить далеко от доступа детей. Цифровой термометр предназначен только для орального применения (в рот). Батарея запечатана. Для смены обращаться только в специализированное сервисное отделение. <p>6. Ремонт термометра</p> <ul style="list-style-type: none"> Установка термометра-соски в алкогольный раствор на одну секунду. На экране появляется надпись «Экран можно чистить только мягкой или чистой водой». Этот термометр водонепроницаем. Можно мыть его чистой водой. <p>7. Ограниченная гарантия</p> <p>Гарантия не распространяется на повреждение, полученное вследствие неправильного применения или истощения батареи. Если прибор не работает правильно из-за наличия дефектных частей или неправильного монтажа, то мы сделаем это бесплатно или заменим новым прибором.</p>	<p>ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛУАТАЦИЯ Скъпи Потребителю, благодарим те за закупуването на дигитален биберон термометър. Преди да използвате продукта, моля прочетете инструкциите внимателно.</p> <p>1. Описание</p>  <p>2. Характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> LCD дисплей. Функция запоминания. Автоматично отичане на температурата и автоматично изключване. Без замърсяване с живак. <p>3. Спецификации</p> <ul style="list-style-type: none"> Обхват на измерването: 32,0°C - 42,9°C (89,6°F - 109,2°F) Време на измерването: три минути +/- една минута Точност на температурата: +/- 0,1°C (32,2°F) Батерия: 1.50 VDG AG3 Вид дисплея: LCD (дисплей с течни кристали) Памят: Показва предишните измерения температура. Таймер: Когда измерването завърши, той ще звъне 10 пъти. Размери: 55 x 50 x 50 мм. Тегло: около 16 гр. <p>4. Как да го използвате?</p> <ul style="list-style-type: none"> Натиснете on/off бутона, изкачете LCD екрана до показе 188.8, за да сте сигурни, че термометърът работи правилно и батерията е в добър състояние, след което ще се покаже предишното измерено температура и ще се активира работещата цифра 37,0°C (LO°F) °C (°F), ако температурата на околната среда е по-висока от 32,0°C (89,6°F) директно ще се покаже работещата цифра и термометърът ще започне измерването на температурата. Ако температурата е по-висока от 42,9°C (109,2°F) на LCD екрана ще се издигне H°C (H°F). Ако температурата е по-ниска от 32,0°C (89,6°F) на екрана ще се издигне LO°C (LO°F). Когато измерването е завършено, LCD екрана ще покаже °C (°F), ще спре да мига и ще синхронизира с мелодия 10 пъти. Когато получите резултата от измерването, моля уверете се, че сте изключили термометъра, за да запазите живота на батерията по-дълго. Ако не, той ще се изключи автоматично след 10 минути. Ако измерването е завършено, моля повторете споминатата по-горе процедура, за да започне измерването на температурата отново. <p>5. Предпазни мерки</p> <ul style="list-style-type: none"> Преди измерването на температурата, моля първо проверете биберона термометър. Ако има счупени части, моля не го използвайте. Не оставяйте термометра при висока температура или на пряка слънчева светлина и предотвратете контакт с химически вещества, за да се избегнат неочаквани последици. Моля, не разглобявайте и не поправете термометъра. Цифровият биберон термометър е елекронно измервателно устройство. Моля, павете далеч от деца. Цифровият биберон термометър е само за орална употреба. Батерията е запечатана. Да се сменя от специализиран сервис. <p>6. Почистете на термометра</p> <ul style="list-style-type: none"> Поставете биберона термометър в алкохолен разтвор за една секунда. LCD дисплея издига "Екрана може да бъде почистван само с плат или с чиста вода". Този термометър е водонепроницаем. Можете да измиете термометъра с чиста вода. <p>7. Ограничена гаранция</p> <p>Тази гаранция не покрива щетите от неправилна употреба или изтощена батерия. Ако устройството не функционира правилно, поради дефектни части или монтаж, ние ще го поправим безплатно или ще го заменим с ново.</p>	<p>HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük megvásárlását, kézzelírjuk szépen, hogy a digitális cumi lánzó mérő megvásárolta. Használat előtt legyen szives elolvasni az útmutatót.</p> <p>1. Leírás</p>  <p>2. Jellemzői</p> <ul style="list-style-type: none"> LCD képernyő Memória funkció Automatikus hőmérséklet mérés és automatikus kikapcsolás <p>-Higanynal való szennyeződés nélkül</p> <p>3. Szpecifikáció</p> <ul style="list-style-type: none"> Mérés skála: 32,0°C - 42,9°C (89,6°F - 109,2°F) Mérés idő: három percig +/- egy percig Hőmérséklet pontossága: +/- 0,1°C / 32,2°F Elem: 1,50 VDG AG3 Képernyő: LCD folyadékkristályos Memória: Működik az előtte mért hőmérsékletet Óra: ha kész, 10-szer csörgő Méretek: 55 x 50 x 50 mm Súly: kb. 16 gr. <p>4. Hogyan lehet használni?</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja be az on/off gombot és addig várjanak amíg a LCD képernyő nem jelenik meg 188,8, ami azt jelenti hogy a lánzó mérő rendszer működik és az elem jó állapotban van. Utána mutatói fogja az előtte kmrt hőmérsékletet és aktiválódik egy dolgozó figura 37,0°C (LO°F) / C (°F), ha a természetes hőmérséklet magasabb mint 32,0°C (89,6°F) meg fog jelenni egy dolgozó figura és a lánzó mérő dolgozni kezd. Ha a természetes hőmérséklet magasabb mint 42,9°C (109,2°F) az LCD képernyőn megjelenik H C (H F). Ha a természetes hőmérséklet alacsonyabb mint 32,0°C (89,6°F) a képernyőn megjelenik LO C (LO F). Ha kész a mérés, az LCD képernyőn megjelenik C (°F) és csak akkor eltűnik ha 10-szer csörgő. Meg kell győződni arról, hogy ki van kapcsolva a lánzó mérő ha megn az eredmény, ez használatba az elem életét. Ha nem kapcsolják ki, automatikusan kikapcsolódik 10 perc múlva. Ha kész a mérés, ismételni kell az előtti leírt folyamatot és újra lehet mérni a hőmérsékletet. <p>5. Övintézkedések</p> <ul style="list-style-type: none"> Használat előtt ellenőrizni kell a csecsemőcumit lánzó mérőt. Ha valamelyik alkatrészt el van törve, ne használják. Ne hagyják a lánzó mérőt magas hőmérsékleten vagy közvetlen napfényen. Megakadályozzunk vegyi anyagokkal való érintkezést. Hogy alkalmazzák a nem kívánt következményeket. Ne szedjék szét vagy javítsák ki a csecsemőcumit lánzó mérőt. A digitális csecsemőcumit lánzó mérő elektronikus eszköz. Tartás távol gyerekektől. A digitális csecsemőcumit lánzó mérő csak orális használatra van. Az elem zárva van. Csak szervizben lehet cserélni. <p>6. Lánzó mérő tisztítása</p> <ul style="list-style-type: none"> Tegyük a csecsemőcumit lánzó mérőt alkohol tartalmú vízbe egy másodpercra. Az LCD képernyőn megjelenik „A képernyőt csak szövettel vagy szilva vízzel tisztítható”. Vizálto. Mosható liszta vízzel is. <p>Figyelem: Ne tegyék be forró vízbe.</p> <p>7. Korlátozott jótállás</p> <p>A jótállás nem érvényes ha helytelenül használta vagy lemerült az elem. Ha a termék nem jól működik hibás alkatrészek vagy összeszerelés miatt, ingyen fogjuk kijavítani vagy újat adunk.</p>
--	--	--	--




138mm

142mm

<p>EN OPERATING INSTRUCTIONS Dear Customer, Thank you for purchasing Digital Soother Thermometer. Before using this product, please read this instruction carefully.</p> <p>1. Description</p>  <p>2. Feature</p> <ul style="list-style-type: none"> LCD screen display. Memory function. Automatically taking the temperature and shut down automatically. <ul style="list-style-type: none"> No mercurial pollution or safe concern. <p>3. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> Measurement Scope: 32.0 °C - 42.9°C (89.6°F - 109.2°F) Measurement Time: Three minutes +/- One minute Temperature Accuracy: +/- 0.1 °C (32.2°F) Battery: 1.50 VDG AG3 Display Mode: LCD (liquid crystal display) Memory: Display the previous temperature. Timer: When the measure completely, it will ring 10 times. Dimension: 55 x 50 x 50 mm Weight: About 16g <p>4. How to use it?</p> <ul style="list-style-type: none"> Press on/off button, wait for LCD display 188.8, to make sure the thermometer working well and battery stay good condition, then it will display the previous saving memory as well as activate the working figure 37.0 °C (LO°F) FlasiC (°F), if the environmental temperature is higher than 32.0 °C (89.6°F) it will directly display the figure and begin measuring the temperature. If the temperature is higher than 42.9 °C(109.2°F) the LCD screen will display H °C(H°F). If the temperature is below than 32.0°C(89.6°F) screen will display LO °C(LO°F). When the temperature is complete LCD screen will display °C(°F) and stop flashing with 10 times ring music. When you have got the temperature result, please make sure shut down the thermometer in order to save battery's life. If not, operation system will automatically turn off the thermometer in 10 minutes. If the measurement is shut down, please repeat the above procedure to begin the temperature measurement again. <p>5. Precautions</p> <ul style="list-style-type: none"> Before measuring the temperature, please check the soother first. If it has broken problem, please do not use it. Do not put the thermometer in high heat or expose to direct sunshine and prevent touching any chemical solvent to avoid any unexpected situation happen. Please, do not try to disassemble, repair or re-build the thermometer. Digital Soother Thermometer is an electronic measurement. Please, keep away from your child. Digital Soother Thermometer is for mouth measuring only. The battery is sealed installed. Please, do not take part it from the thermometer by yourself. <p>6. Clean the thermometer</p> <ul style="list-style-type: none"> Put the soother into the alcohol solvent in one second. LCD display "Screen can only be cleaned by fabric or by clean water". This thermometer has waterproof function. You can put the thermometer in clean water for simply washing. <p>Caution: This thermometer can not be put into boiled water.</p> <p>7. Limited warranty</p> <p>The warranty does not cover the damage of improper use or the battery running out. If the unit does not function properly due to defective parts or assembly we will repair it free of charge or replace with a new one.</p>	 <p>EC Certificate Production Quality Assurance System F1507012</p> <p>The management system of</p> <p>Fudakang Industrial Co., Ltd</p> <p>No. 8 Yinghe Road, Yuanjiangyan Management Zone, Changping Town, Dongguan, Guangdong, P.R. China</p> <p>has been assessed and certified as meeting the requirements of</p> <p>Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex V</p> <p>For the following products</p> <p>Electronic clinical thermometers, infrared clinical thermometers, electronic blood pressure monitors</p> <p>This certificate is valid from 18 June 2019 until 22 December 2023 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Issue 3, Certified since 22 December 2015. This certification is based on decision: F1507012P4</p> <p>Authorised by</p> <p>Seppo Vahasto, Notified Body Manager SGS Fimko Ltd., Notified Body 0533</p> <p>SGS Fimko Ltd. Savonlinen 3, PO Box 33, FI-02211 Heikkilä, Finland t: +358 9 509 3111 f: +358 9 462 9478 www.sgs.com</p> <p>Business ID: 0178518-4 Member of the SGS Group (100%)</p>	<p>FUDAKANG INDUSTRIAL CO.,LTD</p> <p>Address : No.8 Yinghe Road, Yuanjiangyan Management Zone, Changping Town, Dongguan, Guangdong, China TEL:86-769-81098181 FAX:86-769-81098187 E-mail: bobyu@fudakang.com sales@fudakang.com</p> <p>Declaration of RoHS Compliance</p> <p>Company Name : Fudakang Industrial Co., LTD.</p> <p>Company Model Number : BF-AS1</p> <p>Description : Electronic clinical thermometers</p> <p>1. We hereby declare that the above model is compliant to the Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS) 2002/95/EC.</p> <p>2. We hereby agree that only RoHS compliant materials and components will be used in the assembly of the above model. Under no circumstances will non-compliant materials and components be used in place of approved compliant equivalents during the life of the product.</p> <p>3. Should it be necessary, we agree to supply documentation demonstrating compliance to the above directive on individual components or materials used in the assembly of the above model and as when requested by the DIDS LTD BULGARIA. This will be in the form of a test report from an independent accredited test laboratory.</p> <p>Signed with company chop: For and on behalf of FUDAKANG INDUSTRIAL CO., LTD. 东莞中裕实业有限公司</p> <p>Position: President</p> <p>Date: 23, March 2018</p>	 <p>Manufacturer FUDAKANG INDUSTRIAL CO., LTD Address: No.8 Yinghe Road</p> <p>Importer Didis LTD, Bulgaria Shumen 9700, No.8 Trakia-iztok street Tel: +359 54 850 830 e-mail: home.markets@didis-ltd.com e-mail: export@didis-ltd.com</p> <p>Провадзачин FUDAKANG INDUSTRIAL CO., LTD Address: No.8 Yinghe Road</p> <p>Вносник Дидис ООД, България Шумен 9700, ул. "Тракия-изток" № 8 Тел: +359 54 850 830 e-mail: home.markets@didis-ltd.com e-mail: export@didis-ltd.com</p> <p>EC REP Fantastic Components, Rue Jacques Laurent 2A Suis-Est-BP 118150 La Motte Achard France</p>
---	--	--	--

138mm

142mm

<p>EN OPERATING INSTRUCTIONS Dear Customer, Thank you for purchasing Digital Soother Thermometer. Before using this product, please read this instruction carefully.</p> <p>1. Description</p>  <p>2. Feature</p> <ul style="list-style-type: none"> LCD screen display. Memory function. Automatically taking the temperature and shut down automatically. <ul style="list-style-type: none"> No mercurial pollution or safe concern. <p>3. Specification</p> <ul style="list-style-type: none"> Measurement Scope: 32.0 °C - 42.9°C (89.6°F - 109.2°F) Measurement Time: Three minutes +/- One minute Temperature Accuracy: +/- 0.1 °C (32.2°F) Battery: 1.50 VDG AG3 Display Mode: LCD (liquid crystal display) Memory: Display the previous temperature. Timer: When the measure completely, it will ring 10 times. Dimension: 55 x 50 x 50 mm Weight: About 16g <p>4. How to use it?</p> <ul style="list-style-type: none"> Press on/off button, wait for LCD display 188.8, to make sure the thermometer working well and battery stay good condition, then it will display the previous saving memory as well as activate the working figure 37.0 °C (LO°F) FlasiC (°F), if the environmental temperature is higher than 32.0 °C (89.6°F) it will directly display the figure and begin measuring the temperature. If the temperature is higher than 42.9 °C(109.2°F) the LCD screen will display H °C(H°F). If the temperature is below than 32.0°C(89.6°F) screen will display LO °C(LO°F). When the temperature is complete LCD screen will display °C(°F) and stop flashing with 10 times ring music. When you have got the temperature result, please make sure shut down the thermometer in order to save battery's life. If not, operation system will automatically turn off the thermometer in 10 minutes. If the measurement is shut down, please repeat the above procedure to begin the temperature measurement again. <p>5. Precautions</p> <ul style="list-style-type: none"> Before measuring the temperature, please check the soother first. If it has broken problem, please do not use it. Do not put the thermometer in high heat or expose to direct sunshine and prevent touching any chemical solvent to avoid any unexpected situation happen. Please, do not try to disassemble, repair or re-build the thermometer. Digital Soother Thermometer is an electronic measurement. Please, keep away from your child. Digital Soother Thermometer is for mouth measuring only. The battery is sealed installed. Please, do not take part it from the thermometer by yourself. <p>6. Clean the thermometer</p> <ul style="list-style-type: none"> Put the soother into the alcohol solvent in one second. LCD display "Screen can only be cleaned by fabric or by clean water". This thermometer has waterproof function. You can put the thermometer in clean water for simply washing. <p>Caution: This thermometer can not be put into boiled water.</p> <p>7. Limited warranty</p> <p>The warranty does not cover the damage of improper use or the battery running out. If the unit does not function properly due to defective parts or assembly we will repair it free of charge or replace with a new one.</p>	 <p>EC Certificate Production Quality Assurance System F1507012</p> <p>The management system of</p> <p>Fudakang Industrial Co., Ltd</p> <p>No. 8 Yinghe Road, Yuanjiangyan Management Zone, Changping Town, Dongguan, Guangdong, P.R. China</p> <p>has been assessed and certified as meeting the requirements of</p> <p>Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex V</p> <p>For the following products</p> <p>Electronic clinical thermometers, infrared clinical thermometers, electronic blood pressure monitors</p> <p>This certificate is valid from 18 June 2019 until 22 December 2023 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Issue 3, Certified since 22 December 2015. This certification is based on decision: F1507012P4</p> <p>Authorised by</p> <p>Seppo Vahasto, Notified Body Manager SGS Fimko Ltd., Notified Body 0533</p> <p>SGS Fimko Ltd. Savonlinen 3, PO Box 33, FI-02211 Heikkilä, Finland t: +358 9 509 3111 f: +358 9 462 9478 www.sgs.com</p> <p>Business ID: 0178518-4 Member of the SGS Group (100%)</p>	<p>FUDAKANG INDUSTRIAL CO.,LTD</p> <p>Address : No.8 Yinghe Road, Yuanjiangyan Management Zone, Changping Town, Dongguan, Guangdong, China TEL:86-769-81098181 FAX:86-769-81098187 E-mail: bobyu@fudakang.com sales@fudakang.com</p> <p>Declaration of RoHS Compliance</p> <p>Company Name : Fudakang Industrial Co., LTD.</p> <p>Company Model Number : BF-AS1</p> <p>Description : Electronic clinical thermometers</p> <p>1. We hereby declare that the above model is compliant to the Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive (RoHS) 2002/95/EC.</p> <p>2. We hereby agree that only RoHS compliant materials and components will be used in the assembly of the above model. Under no circumstances will non-compliant materials and components be used in place of approved compliant equivalents during the life of the product.</p> <p>3. Should it be necessary, we agree to supply documentation demonstrating compliance to the above directive on individual components or materials used in the assembly of the above model and as when requested by the DIDS LTD BULGARIA. This will be in the form of a test report from an independent accredited test laboratory.</p> <p>Signed with company chop: For and on behalf of FUDAKANG INDUSTRIAL CO., LTD. 东莞中裕实业有限公司</p> <p>Position: President</p> <p>Date: 23, March 2018</p>	 <p>Manufacturer FUDAKANG INDUSTRIAL CO., LTD Address: No.8 Yinghe Road</p> <p>Importer Didis LTD, Bulgaria Shumen 9700, No.8 Trakia-iztok street Tel: +359 54 850 830 e-mail: home.markets@didis-ltd.com e-mail: export@didis-ltd.com</p> <p>Провадзачин FUDAKANG INDUSTRIAL CO., LTD Address: No.8 Yinghe Road</p> <p>Вносник Дидис ООД, България Шумен 9700, ул. "Тракия-изток" № 8 Тел: +359 54 850 830 e-mail: home.markets@didis-ltd.com e-mail: export@didis-ltd.com</p> <p>EC REP Fantastic Components, Rue Jacques Laurent 2A Suis-Est-BP 118150 La Motte Achard France</p>
---	--	--	--

138mm